

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีหน่วยงานก่อสร้าง  
(การซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การแลกเปลี่ยน)

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 12 รายการ  
ดังตารางที่แนบมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 115,400.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 เมษายน 2558  
เป็นเงิน 114,550.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 4.1 บริษัท สเปซเมค จำกัด
  - 4.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ไซแอนติฟิค
  - 4.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็ม เคมีคอล แอนด์ แล็บ ซัพพลายส์.
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 5.1 อาจารย์ ดร.สุทธาธร ไชยเรืองศรี
  - 5.2 นางสาวกฤติกา ณ เชียงใหม่ นักวิทยาศาสตร์
  - 5.3 นายเดชภัทร เดชะธนโกสิน ผู้ปฏิบัติงานช่วยสอน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคางบประมาณ		ราคาตลาด	
			ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
1	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถังลี้ยงจุฬารรศนตาศีวิทยว วท.6650-002-0009,21/G34 เปลี่ยนขั้วเสียบหลอดไฟ,เปลี่ยนตัวปรับแรงดันไฟ	2 ตัว	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00
2	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถังลี้ยงจุฬารรศนตาศีวิทยว วท.6650-002-0006/G34 เปลี่ยนชิ้นหน้าเลนส์รวมแสงเปลี่ยนเลนส์วัตถุกำลังขยาย 40 เท่า	1 ตัว	6,700.00	6,700.00	6,650.00	6,650.00
3	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถังลี้ยงจุฬารรศนตาศีวิทยว วท.6650-002-0014,18/G34 เปลี่ยนขั้วเสียบหลอดไฟ,เปลี่ยนเลนส์กำลังขยาย 10 เท่า	2 ตัว	15,000.00	30,000.00	14,950.00	29,900.00
4	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถังลี้ยงจุฬารรศนตาศีวิทยว วท.6650-002-0052,54/G38 ค่าล้างเชิ้อรและตั้งเซ็นเซอร์ระบบหัวกล้อง,	2 ตัว	6,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00
	เปลี่ยนขั้วเสียบหลอดไฟ					
5	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถังลี้ยงจุฬารรศนตาศีวิทยว วท.6650-002-0022/G34 เปลี่ยนขั้วเสียบหลอดไฟ,เปลี่ยนเลนส์กำลังขยาย 40 เท่า	1 ตัว	6,700.00	6,700.00	6,650.00	6,650.00
6	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถังลี้ยงจุฬารรศนตาศีวิทยว วท.6650-002-0007/G34 เปลี่ยนเลนส์กำลังขยาย 10 เท่า (จำนวน 2 ชิ้น)	1 ตัว	12,000.00	12,000.00	11,500.00	11,500.00
7	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถังลี้ยงจุฬารรศนตาศีวิทยว วท.6650-002-0019/G34 เปลี่ยนตัวปรับแรงดันไฟ	1 ตัว	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถังลี้ยงจุฬารรศนตาศีวิทยว วท.6650-002-0017/G34 ค่าล้างเชิ้อรและตั้งเซ็นเซอร์ระบบหัวกล้อง	1 ตัว	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
9	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถังลี้ยงจุฬารรศนตาศีวิทยว วท.6650-002-0003,5/ERA ค่าล้างเชิ้อรและตั้งเซ็นเซอร์ระบบหัวกล้อง	2 ตัว	3,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00
10	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถังลี้ยงจุฬารรศนตาศีวิทยว วท.6650-002-0007/ERA ค่าล้างเชิ้อรและตั้งเซ็นเซอร์ระบบหัวกล้อง,	1 ตัว	4,000.00	4,000.00	3,850.00	3,850.00
	กระจกวางตัวอย่าง					
11	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ BINOCULAR COMPOUND MICROSCOPE วท.6650-002-0029,25,26,27-ผ35 เปลี่ยนเซ็นเซอร์พร้อมล้างเชิ้อร	4 ตัว	4,000.00	16,000.00	4,000.00	16,000.00
	หัวกล้องและตั้งเซ็นเซอร์					
12	ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ถังลี้ยงจุฬารรศนตาศีวิทยว วท.6650-002-0043,2 G38 เปลี่ยนเซ็นเซอร์พร้อมล้างเชิ้อรในหัวกล้อง	1 ตัว	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	และตั้งเซ็นเซอร์			115,400.00		114,550.00
				115,400.00		114,550.00